





ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

печи

«ПОМПЕЙКА КДМ-600. Мобильная»

ВВЕДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! Для переноса печи требуется не менее 4 человек!

Ручки транспортировочные задвигать в тело печи до упора!
(см. стр. 3, Шаг 1)



Переносить печь строго в горизонтальном положении!

- Подставка под печь, а также дымоход и флюгарок в комплект НЕ входят и приобретаются отдельно.

Желаем Вам успешной работы!

1


Перед началом установки изделия следует подготовить негорючее, прочное, ровное горизонтальное основание для печи. Далее необходимо подготовить печь к дальнейшей транспортировке. Для этого ручки транспортировочные МЗ (4 шт.) разместить в предназначенных для них отверстиях, расположенных по бокам тела печи 1 таким образом, чтобы они были задвинуты в профиль рамы тела печи до упора.



Негорючее основание


2

Рейлинг м2 вставить в отверстия, расположенные на лицевой стороне печи.




3


При желании, можно извлечь транспортировочные ручки, либо установить на них столешницы м4.



4

В заключение, установить заслонку м1.





Ваша печь готова!

*Мы будем рады отзывам и фотографиям
установленной печи в Вашем интерьере:*

www.kdm-nn.ru

Тепла и уюта!